Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº____1898/20__
Folha _____01____
_____
Rubrica

INDICAÇÃO Nº 1417/ 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a construção de muro de contenção, Rua Prefeito João Gregório Galindo, nº 1235, bairro Morro do Perez.

JUSTIFICATIVA


Após vistoria de reavaliação feita pelo Departamento de Engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, foi constatada a necessidade da construção de muro de contenção para a segurança dos moradores, conforme o Registro de Ocorrência nº 226/2020. O tipo de risco é instalado de grau médio.

Angra dos Reis, 14 de Agosto de 2020

Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM 24 DE 09 DE 2020
SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO

C.M.A.R.
Proc. nº____1898/20__
Folha _____02____
Rubrica



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDC
Departamento de Engenharia – DEPEN

OFÍCIO N.º 0070/ 2020 / SDUS.DEPEN

Angra dos Reis, 03 de Agosto de 2020.

À
Câmara Municipal de Angra dos Reis
A/C. G.V. Sra. Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora
Rua da Conceição, 255 - Centro, Angra dos Reis – RJ.
Angra dos Reis – RJ
Cep: 23900-080

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, atendendo à solicitação através do ofício nº 613/2020/CMAR, indicação nº 558/2020, segue anexo, para vosso conhecimento e posterior encaminhamento, o Registro de Ocorrência nº 226/2020, onde o Departamento de Engenharia desta Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, realizou vistoria.

Colocamo-nos ao dispor para esclarecimentos necessários e aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Fábio Jr. S. Pires
Mat. 14509 - QAO/2606
Diretor de Engenharia - DEPEN
Defesa Civil - AR

Fábio Júnior da Silva Pires
Mat. 14.509
Diretor de Engenharia

Gilberto Nóbrega de Souza
Mat. 3.546
Superintendente de Gestão de Risco de Desastre

Jairo Souza Fiães Lima
Mat. 3.447
Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SDUS.SEPDC
Av. Almirante Júlio Cesar de Noronha, 271, São Bento - Angra dos Reis – RJ - CEP 23.900-010
Tel: (24) 33778737
E-mail: engenhariadc@angra.rj.gov.br
Site: www.angra.rj.gov.br/defesacivil

C.M.A.R.
Proc. nº____1898/20__
Folha _____03____
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SDUS.SEPDC
Departamento de Engenharia – SDUS.DEPEN

Relatório Fotográfico – Anexo do Ofício nº 070/2020/SDUS.DEPEN – RO_226/2020


Coordenadas	E: 570584	S: 7456168
Endereço	RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, N°1235	
Bairro	MORRO DO PEREZ	





Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDC
Avenida Almirante Júlio Cesar de Noronha, 271, São Bento - Angra dos Reis – RJ - CEP 23.900-010
Telefone: (24) 3377-8737
E-mail: engenharia@angra.rj.gov.br

C.M.A.R.
Proc. nº____1898/20__
Folha _____04____
Rubrica



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil - SDUS.SEPDC
Superintendência de Gestão de Risco de Desastres - SDUS.SUGRD

EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº225/2020

DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA

Data da solicitação: 17/07/2020 Hora da Solicitação: 16:40
Nome do proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Identidade: CPF: Não informado
Telefone: Celular:
Endereço: PREFEITO JOÃO G. GALINDO, RUA 1235 IPTU: Não informado
Bairro: MORRO DO PEREZ
Ponto de referência:
Descrição sucinta da ocorrência: VISTORIA EM TALUDE

OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Hora da Ocorrência:
Nº total de Vítimas: 0

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número de pavimentos: Utilização: Não informado
Construção: Não informado

ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas(UTM)E: 570584 Coordenadas(UTM)S: 7456168
Área vistoriada: Particular Drenagem: Natural
Tipo de ocupação: / Desordenada / Urbanizado Condição: Ineficiente
Taxa de ocupação: Alta Vegetação: Arbustiva média

GEOLOGIA

Relevo: Montanhoso Condições de umidade: Saturado
Perfil Encosta:
Sitio Vistoriado: / Talude de Corte / Residência
Natureza do material: / Solo Residual
Geometria: Altura: / Comprimento: / Inclinação: ° / Afastamento:

CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA

Descrição da característica da Ocorrência
Motivo 23.21.3.27.01 - Análise área de risco

TIPOLOGIA

/ Escorregamento imediato / Escorregamento futuro / Planar imediato / Planar futuro
Outros sinais de movimentação:

RISCO

Tipo de risco: Instalado Grau de risco: Médio

Médio Escorregamento - Os condicionantes geológico-predisponentes(declividade, tipo de terreno, etc) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos, observa-se a presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade(encostas e de margens de drenagens), porém incipiente(s); mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano.
Médio Inundação - Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com médio potencial de causar danos e média frequência de ocorrência(registro de 1 ano de ocorrência significativa nos últimos 5 anos).

PROVIDÊNCIAS

Conscientização
Encaminhamentos - CMAR: OFICIO 070/2020/SDUS.DEPEN


DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº____1898/20__
Folha _____05____
_____
Rubrica



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil - SDUS.SEPDC
Superintendência de Gestão de Risco de Desastres - SDUS.SUGRD

EMERGÊNCIA 199

Vistoria em unidade residencial para avaliação de risco após ruptura parcial de talude de corte. Trata-se de um talude de corte em condição ativa de movimento de massa, com ocorrência de sequência de rupturas planares e redução do topo em direção a fundação das edificações construídas a montante. No momento da vistoria, o risco foi classificado como instalado de grau médio, tendendo a alto, sendo necessárias intervenções imediatas para estabilização da encosta.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: PEDRO França Magalhães Data: 30/07/2020

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL